

國立臺北教育大學

校園災害防救計畫

【本文】

計畫項目及人員單位

指 揮 官 ： 陳慶和校長

發 言 人 ： 陳永倉主任秘書

防 災 業 務 負 責 人 1 ： 楊啓文總務長

防 災 業 務 負 責 人 2 ： 蔡葉榮學務長

其 他 ： 學務處校園安全組(留存 1 份)

總務處環安組(留存 1 份)

中華民國 112 年 10 月 25 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

註：1. 每 2 年至少修訂 1 次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	III
第 1 篇 前言.....	1-1
1.1 依據.....	1-1
1.2 目的.....	1-1
1.3 架構.....	1-1
第 2 篇 學校概況.....	2-1
2.1 校園基本資料.....	2-1
2.2 校園周邊環境及土地使用狀況.....	2-1
2.3 校園平面配置.....	2-1
2.4 校園建築物資料.....	2-3
2.5 校園潛在災害評估及分析.....	2-109
2.6 校園災害防救組織.....	2-117
第 3 篇 減災整備階段.....	3-1
3.1 編列校園災害防救經費.....	3-1
3.2 校園安全準備工作.....	3-1
3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善.....	3-1
3.2.2 校園防災地圖.....	3-2
3.2.3 災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊).....	3-3
3.3 應變器材及支援單位.....	3-4
3.3.1 災害應變器材整備.....	3-4
3.3.2 支援單位聯絡清冊.....	3-4
3.4 校園災害防救教育訓練.....	3-4
3.5 校園災害防救演練.....	3-5
第 4 篇 應變階段.....	4-1
4.1 校園災害應變流程.....	4-1
4.2 災害通報.....	4-7
第 5 篇 復原重建階段.....	5-1
5.1 受災師生心靈輔導.....	5-1
5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕.....	5-4
5.3 學生復課計畫、補課計畫.....	5-4
5.4 供水與供電等緊急處理.....	5-5

圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖.....	1-1
圖 2.1	校園周邊道路圖.....	2-2
圖 2.2	校園平面配置圖.....	2-2
圖 2.3	校園潛在災害評估及分析流程圖.....	2-109
圖 2.4.1	地震災害潛勢圖.....	2-113
圖 2.4.2	淹水災害潛勢圖.....	2-113
圖 2.4.3	土石流災害潛勢圖.....	2-114
圖 2.5	校園災害防救組織架構.....	2-118
圖 3.1	減災整備工作架構圖.....	3-1
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖.....	3-2
圖 3.3	校園防災地圖.....	3-3
圖 3.4	災時約定通訊方式.....	3-4
圖 4.1	校園災害應變流程圖.....	4-1
圖 4.2	災害通報流程圖.....	4-7

表目錄

表 2.1	學校基本資料表.....	2-1
表 2.2	建築物現況資料表.....	2-4
表 2.3	廚房現況資料表.....	2-87
表 2.4	實驗室（含職業類科教室）現況資料表.....	2-89
表 2.5	災害防救參考資訊.....	2-110
表 2.6	近 5 年校園災害事件紀錄表.....	2-115
表 2.7	平時減災整備工作分配表.....	2-119
表 2.8	緊急應變小組分組表.....	2-120
表 2.9	宿舍夜間人員緊急召回順序表.....	2-122
表 2.10	宿舍夜間應變階段人員任務分工表.....	2-122
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	3-6
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	3-10
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則.....	4-2
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	4-8
表 5.1	心靈輔導資源表.....	5-2

第1篇 前言

1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。



圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學 校 全 銜	國立臺北教育大學					
地 址	臺北市大安區和平東路 2 段 134 號					
人 員 資 料	姓名	職稱	手機	電子信箱		
校 長	陳慶和	—	#82008	chchen@tea.ntue.edu.tw		
聯 絡 人	陳永倉	主任秘書	0988-108-424	tsang@mail.ntue.edu.tw		
總 務 長	楊啓文	—	0915-456-987	cyang1@tea.ntue.edu.tw		
學 務 長	蔡葉榮	—	0937-523-800	yehjung@tea.ntue.edu.tw		
教 職 員 工 人 數	正式編制	787	學生人數	一般學生	6224	
	非正式編制			身心障礙學生	2	
交 通 車 數 量	自有	2	校安人員數	8 人		
	外包廠商	0	住宿管理員人數	5 人		




圖 2.1 校園周邊道路圖
(瀏覽日期：112 年 9 月 5 日)




圖 2.2 校園平面配置圖

2.4 校園建築物資料



校園建築物資料包含校園內各棟建築、廚房或實驗室資訊和陳設，每棟建築物、每間廚房及實驗室皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置。校園建築物共有 18 棟〔表 2.2〕；廚房共有 1 間〔表 2.3〕；實驗室(工場)共有 10 間〔表 2.4〕



	校園建築名稱		實驗室名稱		廚房名稱
1	A 行政大樓	B201	化學實驗室	L-B1	學生餐廳廚房
2	B 科學館	B301	生物實驗室		
3	C 明德樓	B306	生物實驗室		
4	E 創意館	B401	物理實驗室		
5	F 視聽館	B406	物理實驗室		
6	G 至善樓	B501	地球科學實驗室		
7	H 圖書館	M101	木工教室		
8	K 體育館	M103	陶藝教室		
9	L 活動中心	M209	金工教室		
10	M 藝術館	C601	模型工廠		
11	O 第一宿舍				
12	P 第二宿舍				
13	Q 大禮堂				
14	S 文薈樓				
15	X 北師美術館				
16	Y 篤行樓				
17	Z 泳健館				
18	芳蘭樓				



表 2.2 建築物現況資料表



建築物名稱		行政大樓		總棟數－編號		18-01	
基本資料	填表日期	112 年 9 月 13 日		填表人	張植善		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難__		建造年代	民國 78 年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	7 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 7 月 4 日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造 (SC) ☒ 鋼筋混凝土構造 (RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) ☐ 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☒ 健康中心 ☒ 盥洗室 (含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☒ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	☒ 救援平臺 (1 個) ☐ 救助袋 (____個) ☐ 緩降機 (____具) ☐ 避難滑梯 (____座) ☐ 免電力自走式避難梯 (____座) ☒ 無障礙斜坡道 (1 座) ☐ 其他：_____					
	空間總數	49 間	一般廁所	32 間	樓梯總數	3 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	2 間	電梯總數	2 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有		沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有		
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有		走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱		

建築物名稱		行政大樓	總棟數－編號	18－01
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註	屋頂層局部滲水		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		行政大樓	總棟數－編號	18－01
平面配置圖	地下一樓	 行政大樓B1F平面圖(面積：959.24 m²)		
	一樓	 行政大樓1F平面圖(面積：1010.78 m²)		



建築物名稱	行政大樓	總棟數－編號	18－01
二樓	 行政大樓2F平面圖(面積：964.48 m²)		
	 行政大樓3F平面圖(面積：964.48 m²)		



建築物名稱	行政大樓	總棟數－編號	18－01
四樓	 行政大樓4F平面圖(面積：964.48 m²)		
	 行政大樓5F平面圖(面積：964.48 m²)		


建築物名稱		行政大樓	總棟數－編號	18－01
六樓	 行政大樓6F平面圖(面積：964.88 m²)			
	 行政大樓7F平面圖(面積：1001.84 m²)			

建築物名稱		科學館		總棟數－編號		18-02	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國75年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	5 樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目：升降梯		地下樓層數	0 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：112年8月29日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☒ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☒ 救援平臺（1個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	35間	一般廁所	10間	樓梯總數	2座	
容納人數	____人	無障礙廁所	3間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☐ 無 ☒ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 （公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		科學館	總棟數－編號	18－02
	備註	112.8 五樓結構補強，111-112 加設防水斜屋頂		
照片	正面			
	側面			





建築物名稱		科學館	總棟數－編號	18－02
平面配置圖	一樓	 科學館1F平面圖(使用面積:1021.39 m²)		
	二樓	 科學館2F平面圖(使用面積:972.67 m²)		

建築物名稱	科學館	總棟數－編號	18-02
三樓	 科學館3F平面圖(使用面積: 958.67 m²)		
四樓	 科學館4F平面圖(使用面積: 958.67 m²)		

建築物名稱	科學館	總棟數－編號	18－02
五樓	 科學館5F平面圖(使用面積:958.67 m²)		


建築物名稱		明德樓		總棟數－編號		18－03	
基本資料	填表日期	112 年 9 月 13 日		填表人	張植善		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難		建造年代	民國 61 年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	3 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 7 月 4 日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：98 年 12 月 18 日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☒ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1 座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	15 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☐ 無 ☒ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 （公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱		明德樓	總棟數－編號	18－03
	備註	111 年屋頂防水更新		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱	明德樓	總棟數－編號	18－03
平面配置圖	地下一樓		
	一樓	 1F平面圖(使照面積:692.79 m²)	
	二樓	 2F平面圖(使照面積:687.03 m²)	
	三樓	 3F平面圖(使照面積:687.03 m²)	

建築物名稱		創意館		總棟數－編號		18－04	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國97年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	2 樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☒ 鋼構造（SC） ☐ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☒ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（2具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	5間	一般廁所	6間	樓梯總數	2座	
容納人數	____人	無障礙廁所	3間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 （公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		創意館	總棟數－編號	18－04
	備註	建造年代為最後增建時間		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱	創意館	總棟數－編號	18－04
一樓	 創意館平面圖(使用面積:750.7 m²)		


建築物名稱

創意館

總棟數－編號


18-04



二樓





建築物名稱		視聽館		總棟數－編號		18-05	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國84年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	5樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓(機房)		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造(SC) ☒ 鋼筋混凝土構造(RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC) ☐ 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室(含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☒ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	☒ 救援平臺(1個) ☐ 救助袋(____個) ☐ 緩降機(____具) ☐ 避難滑梯(____座) ☐ 免電力自走式避難梯(____座) ☒ 無障礙斜坡道(1座) ☐ 其他：_____					
	空間總數	26間	一般廁所	10間	樓梯總數	2座	
容納人數	____人	無障礙廁所	5間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			

建築物名稱		視聽館	總棟數－編號	18－05
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			



建築物名稱	視聽館	總棟數－編號	18－05
	側面		
平面配置圖	一樓	 視聽館1F平面圖(使用面積:596.52 m²)	



建築物名稱	視聽館	總棟數－編號	18－05
二樓	 視聽館2F平面圖(使照面積:539.14 m²)		
	 視聽館3F平面圖(使照面積:620.36 m²)		



建築物名稱	視聽館	總棟數－編號	18－05
四樓	 視聽館4F平面圖(使照面積:623.20 m²)		
	 視聽館5F平面圖(使照面積:617.16 m²)		



建築物名稱		至善樓		總棟數－編號		18－06	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人		張植善	
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難		建造年代		民國89年	
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數		8樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數		2樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☒ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（1座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	92間	一般廁所	18間	樓梯總數	2座	
容納人數	____人	無障礙廁所	9間	電梯總數	2座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			

建築物名稱		至善樓	總棟數－編號	18－06
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		至善樓	總棟數－編號	18－06
平面配置圖	地下二樓	 至善樓B2F平面圖(使用面積:955.24 m²)		
	地下一樓	 至善樓B1F平面圖(使用面積:955.24 m²)		



建築物名稱	至善樓	總棟數－編號	18－06
一樓	 至善樓1F平面圖(使照面積:467.22 m²)		
二樓	 至善樓2F平面圖(使照面積:617.53 m²)		



建築物名稱	至善樓	總棟數－編號	18－06
三樓	 至善樓3F平面圖(使用面積:626.16 m²)		
	 至善樓4F平面圖(使用面積:639.20 m²)		



建築物名稱	至善樓	總棟數－編號	18－06
五樓	 至善樓5F平面圖(使用面積:626.16 m²)		
六樓	 至善樓6F平面圖(使用面積:631.08 m²)		


建築物名稱		圖書館		總棟數－編號		18－07	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難		建造年代	民國78年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	7樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓(與行政大樓同)		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造(SC) ☒ 鋼筋混凝土構造(RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC) ☐ 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室(含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☒ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☒ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	☒ 救援平臺(1個) ☐ 救助袋(____個) ☒ 緩降機(2具) ☐ 避難滑梯(____座) ☐ 免電力自走式避難梯(____座) ☒ 無障礙斜坡道(1座) ☐ 其他：_____					
	空間總數	42間	一般廁所	16間	樓梯總數	1座	
容納人數	____人	無障礙廁所	2間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		圖書館	總棟數－編號	18－07
	備註			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		圖書館	總棟數－編號	18－07
平面配置圖	一樓	 圖書館1F平面圖(面積：1076.18 m²)		
	二樓	 圖書館2F平面圖(面積：913.73 m²)		



建築物名稱		圖書館	總棟數－編號	18－07
三樓	 圖書館3F平面圖(面積：1007.91 m²)			
	 圖書館4F平面圖(面積：1043.96 m²)			


建築物名稱	圖書館	總棟數－編號	18－07
五樓			
			

建築物名稱	圖書館	總棟數－編號	18－07
七樓			

建築物名稱		體育館		總棟數－編號		18－08	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國83年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點： <u>營繕組</u>		地面樓層數	_____樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	_____樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☒ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	12間	一般廁所	14間	樓梯總數	4座	
容納人數	____人	無障礙廁所	3間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					


建築物名稱		體育館	總棟數－編號	18－08
	備註			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		體育館	總棟數－編號	18－08
平面配置圖	一樓	 體育館1F平面圖(使用面積:1795.96 m²)		
	二樓			

建築物名稱	體育館	總棟數－編號	18－08
三樓	 體育館3F平面圖(使用面積:1860.42 m²)		

建築物名稱		學生活動中心		總棟數－編號		18－09	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 77 年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	5_____樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1_____樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：110年10月24日(B1、1F，裝修中)，112年7月4日(2F-5F)					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：_____年_____月_____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造(SC) ☒ 鋼筋混凝土構造(RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC) ☐ 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室(含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☒ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☒ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☒ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	☐ 救援平臺(____個) ☐ 救助袋(____個) ☐ 緩降機(____具) ☐ 避難滑梯(____座) ☐ 免電力自走式避難梯(____座) ☒ 無障礙斜坡道(1座) ☐ 其他：_____					
	空間總數	28間	一般廁所	10間	樓梯總數	4座	
容納人數	____人	無障礙廁所	2間	電梯總數	3座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距	☐ 小於7公分乘上樓層數					

建築物名稱		學生活動中心	總棟數－編號	18－09
	(公分)	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註	B1、1F OT 廠商裝修中		
照片	正面			

建築物名稱	學生活動中心	總棟數－編號	18－09
	側面		
平面配置圖	地下1樓	 活動中心B1F平面圖(面積：1128.28 m²)	


建築物名稱

學生活動中心

總棟數－編號


18-09



一樓



111 年舊況，現 OT 廠商室內裝修許可申請中。



二樓




建築物名稱		學生活動中心	總棟數－編號	18－09
三樓	 活動中心3F平面圖(面積: 1120.59 m²) 備註: 廚室、室內走廊及樓梯其壁面及平頂未標註材質者皆以面磚或磁磚貼材覆蓋管線不外露材料			
	 活動中心4F平面圖(面積: 1166.39 m²) 備註: 廚室、室內走廊及樓梯其壁面及平頂未標註材質者皆以面磚或磁磚貼材覆蓋管線不外露材料			

建築物名稱		藝術館		總棟數－編號		18－10	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 82 年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	5 _____樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 _____樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☒ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☒ 專科教室，類別：美術教室_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	122間	一般廁所	8間	樓梯總數	4座	
容納人數	____人	無障礙廁所	2間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			




建築物名稱		藝術館	總棟數－編號	18－10
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			
	側面			




建築物名稱		藝術館	總棟數－編號	18－10
平面配置圖	一樓	 藝術館1F平面圖(面積：1719.78 m²) 備註：屋蓋、室內走廊及樓梯其範圍及平法圖樣詳見圖說及圖則		
	二樓	 藝術館2F平面圖(面積：1608.43 m²)		

建築物名稱	藝術館	總棟數－編號	18－10
五樓			
	藝術館5F平面圖(面積：1712.81 m ²)		

建築物名稱		第一宿舍		總棟數－編號		18－11	
基本資料	填表日期	112 年 9 月 13 日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 73 年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	5 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 7 月 4 日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☒ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1 座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	120 間	一般廁所	10 間	樓梯總數	3 座	
容納人數	694 人	無障礙廁所	3 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 （公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					




建築物名稱		第一宿舍	總棟數－編號	18－11
	備註			
照片	正面			
	側面			



建築物名稱	第一宿舍	總棟數－編號	18－11
地下一樓			
平面配置圖	 第一宿舍1F平面圖 (面積：1226.94 m²)		
二樓	 第一宿舍2F平面圖 (面積：1168.37 m²)		

建築物名稱	第一宿舍	總棟數－編號	18—11
三樓	 第一宿舍3F平面圖 (面積：1226.94 m²)		
四樓	 第一宿舍4F平面圖 (面積：1226.94 m²)		
五樓	 第一宿舍5F平面圖 (面積：1226.94 m²)		

建築物名稱		第二宿舍		總棟數－編號		18－12	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 <u>77</u> 年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	<u>5</u> 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	<u>0</u> 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☒ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（ <u>1</u> 座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	<u>120</u> 間	一般廁所	<u>10</u> 間	樓梯總數	3 座	
容納人數	694 人	無障礙廁所	3 間	電梯總數	<u>0</u> 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					



建築物名稱		第二宿舍	總棟數－編號	18－12
	備註	111 年防水更新。		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		第二宿舍	總棟數－編號	18－12
平面配置圖	一樓	 第二宿舍1F平面圖 (面積：1234.57 m²)		
	二樓	 第二宿舍2F平面圖 (面積：1152.68 m²)		
	三樓	 第二宿舍3F平面圖 (面積：1213.78 m²)		

建築物名稱	第二宿舍	總棟數－編號	18—12
四樓	 第二宿舍4F平面圖 (面積：1213.78 m²)		
五樓	 第二宿舍5F平面圖 (面積：1213.78 m²)		

建築物名稱		大禮堂		總棟數－編號		18－13	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 93 年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點： <u>營繕組</u>		地面樓層數	1 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☒ 磚構造 ☐ 木構造 ☒ 鋼構造（SC） ☐ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☒ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	3 間	一般廁所	0 間	樓梯總數	0 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱		大禮堂	總棟數－編號	18－13
	備註	古蹟，滲水原因為屋簷與外牆過近，雨水導致壁癌，需辦理修復計畫審查通過後，局部外型方能變更。		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		大禮堂	總棟數－編號	18－13
平面配置圖	一樓	 大禮堂1F平面圖(使用面積:847.12 m²)		
	二樓 1 F 夾層	 大禮堂1F夾層平面圖(使用面積:229.46 m²) 備註: 居室、室內走廊及樓梯裝設面及平頂木樑分間牆未標註材質者皆為不燃材料		

建築物名稱		文薈樓		總棟數－編號		18－14	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國15年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☒ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☐ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☒ 其他：教師研究室					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☐ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	19間	一般廁所	2間	樓梯總數	1座	
容納人數	17人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					



建築物名稱		文薈樓	總棟數－編號	18－14
	備註	建物謄本登記為民國 15 年建築完成。		
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		文薈樓	總棟數－編號	18－14
平面配置圖	一樓	1F 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室		
	二樓	2F 研究室 研究室 研究室 露天 廁所 機房 研究室 研究室 研究室 露天		

建築物名稱		北師美術館		總棟數－編號		18-15	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人		張植善	
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代		民國 101 年	
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數		3 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數		1 樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：110年10月24日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☒ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☒ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☒ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（2具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	3 間	一般廁所	2 間	樓梯總數	1 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	1 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			



建築物名稱		北師美術館	總棟數－編號	18—15
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			
	側面			



建築物名稱		北師美術館		總棟數－編號		18－15	
平面配置圖	地下一樓	美術館B1F平面圖(面積：535.96 m²)					
	一樓	美術館1F平面圖(面積：774.36 m²)					



建築物名稱		北師美術館	總棟數－編號	18－15
二樓	 美術館2F平面圖(面積：637.84 m²)			
	三樓	 美術館3F平面圖(面積：421.1 m²)		

建築物名稱		篤行樓		總棟數－編號		18－16	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難		建造年代	民國 101 年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：營繕組		地面樓層數	8 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☒ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（7具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	150 間	一般廁所	16 間	樓梯總數	3 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	8 間	電梯總數	4 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 （公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱		篤行樓	總棟數－編號	18－16
	備註			
照片	正面			
	側面			


建築物名稱		篤行樓	總棟數－編號	18－16
平面配置圖	地下一樓	 篤行樓B1F平面圖(面積：1992.88 m²) 備註：廚處、室內在左		
	一樓	 篤行樓1F平面圖(面積：1399.58 m²) 備註：廚處、室內在左		

建築物名稱	篤行樓	總棟數－編號	18—16
二樓	 篤行樓2F平面圖(面積：1023.06 m²) 備註：尺寸、室內走廊		
三樓	 篤行樓3F平面圖(面積：1199.77 m²) 備註：尺寸、室內走廊		

建築物名稱	篤行樓	總棟數－編號	18－16
四樓	 篤行樓4F平面圖(面積：1204.56 m²) 備註：浴室、室內走廊		
五樓	 篤行樓5F平面圖(面積：1124.34 m²) 備註：浴室、室內走廊		

建築物名稱		泳健館		總棟數－編號		18－17	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國 101 年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：_____		地面樓層數	2 樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☒ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	1 間	一般廁所	2 間	樓梯總數	1 座	
容納人數	____人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱		泳健館	總棟數－編號	18－17
	備註			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		泳健館	總棟數－編號	18-17
平面配置圖	一樓	 泳池 泳池機房及空調主機房 消防機房 電氣機房 男更衣室 女更衣室 淋浴區 大廳 泳池 泳池 泳池 幼兒池 機電設備空間 泳池		

建築物名稱		芳蘭樓		總棟數－編號		18－18	
基本資料	填表日期	112年9月13日		填表人	張植善		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國63年		
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：_____		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112年7月4日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	8間	一般廁所	2間	樓梯總數	2座	
容納人數	____人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☐ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		芳蘭樓	總棟數－編號	18－18
	備註			
照片	正面			
	側面			



建築物名稱	芳蘭樓	總棟數－編號	18－18
平面配置圖	一樓		
	二樓		

表 2.3 廚房現況資料表

廚 房 位 置	☒ 學生活動中心（位於 B1 樓） ☐ 獨立大樓（地面__樓，地下__樓）		
填 表 日 期	112 年 9 月 13 日	填 表 人	張植善
面積（平方公尺）	389.6	建 造 年 代	民國 75 年
管 理 人	蔡篤枝	手 機	0920-562477
代 理 人	徐彩莉	手 機	#82047
電 力 負 荷	220V300A，110V30A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：ABC*6_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：_____		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		
照 片			

廚房位置 ☒ 學生活動中心（位於 B1 樓） ☐ 獨立大樓（地面__樓，地下__樓）

平面圖




表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	化學實驗室	總間數－編號	6－B201
大樓名稱	科學館	樓 層	二樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行化學課程教學及實驗	面積（平方公尺）	180.96
管 理 人	王辰文老師	手 機	0911-121-599
代 理 人	李昆展老師	手 機	0912-073-128
電 力 負 荷	220V <u>59</u> A，110V <u>36</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 3 支、安全器材櫃中備有乾粉滅火器 10 型*1、二氧化碳滅火器 10 型*1 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：偵煙器 4 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)、另備防護眼鏡 50 組以上		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☐ 否 ☒ 是，放置地點：藥品室 B204(目前存放量已為 0)		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☐ 否 ☒ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☐ 否 ☒ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

表 2.5 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	生物實驗室	總間數－編號	6－B301
大樓名稱	科學館	樓 層	三樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行生物課程教學及實驗	面積（平方公尺）	180.96
管 理 人	蕭世輝老師	手 機	0932-564-642
代 理 人	張家豪老師	手 機	0952-643-403
電 力 負 荷	220V <u>40.5</u> A，110V <u>25</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☒ 其他：所有實驗桌備有桌燈(日光燈)共 32 支_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 5 支、乾粉滅火器 20 型 1 支、安全器材櫃有乾粉滅火器 10 型 1 支、二氧化碳滅火器 10 型 1 支 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：偵煙器 3 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

名 稱	生物實驗室	總 間 數 — 編 號	6—B301
大 樓 名 稱	科學館	樓 層	三樓

照 片



平 面 圖




表 2.6 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	生物實驗室	總間數－編號	6－B306
大樓名稱	科學館	樓 層	三樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行生物課程教學及實驗	面積（平方公尺）	200.10
管 理 人	張家豪老師	手 機	0952-643-403
代 理 人	蕭世輝老師	手 機	0932-564-642
電 力 負 荷	220V <u>39</u> A，110V <u>37</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☒ 其他： <u>所有實驗桌備有桌燈(LED 燈)共 24 支</u>		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 1 支、安全器材櫃有乾粉滅火器 10 型 1 支 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：偵煙器 4 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		


名	稱	生物實驗室	總間數－編號	6－B306
大	樓	名稱	科學館	樓
層				三樓
照	片			
平	面			

表 2.7 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	物理實驗室	總間數－編號	6－B401
大樓名稱	科學館	樓 層	四樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行物理課程教學及實驗	面積（平方公尺）	180.96
管 理 人	何慧瑩老師	手 機	0939-338-782
代 理 人	鄭宏文老師	手 機	0930-469-681
電 力 負 荷	220V <u>46</u> A，110V <u>33</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：安全器材櫃有乾粉滅火器 10 型 1 支、二氧化碳滅火器 10 型 1 支 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：偵煙器 2 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

名 稱	物理實驗室	總間數－編號	6－B401
大樓名稱	科學館	樓 層	四樓

照 片



平面圖




表 2.8 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	物理實驗室	總間數－編號	6－B406
大樓名稱	科學館	樓 層	四樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行物理課程教學及實驗	面積（平方公尺）	200.10
管 理 人	何慧瑩老師	手 機	0939-338-782
代 理 人	鄭宏文老師	手 機	0930-469-681
電 力 負 荷	220V <u>35</u> A，110V <u>25</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：安全器材櫃有乾粉滅火器 10 型 1 支、二氧化碳滅火器 10 型 1 支 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：偵煙器 4 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈？	☒ 否 ☐ 是		


名 稱	物理實驗室	總間數－編號	6－B406
大樓名稱	科學館	樓 層	四樓
照 片			
平面圖			

表 2.9 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	地球科學實驗室	總間數－編號	6－B501
大樓名稱	科學館	樓 層	五樓
填 表 日 期	112 年 10 月 2 日	填 表 人	馬乃婷助教 邱秀玲助教
用 途	進行地球科學課程教學及實驗	面積（平方公尺）	180.96
管 理 人	鄭秉漢老師	手 機	0926-104-865
代 理 人	賴昭成老師	手 機	0956-034-990
電 力 負 荷	220V <u>46</u> A，110V <u>26</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 3 支、安全器材櫃有二氧化碳滅火器 10 型 1 支 ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：偵煙器 3 個		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：安全器材櫃(內含急救箱、防火毯、抗酸鹼擦拭紙、抗酸鹼擦拭紙、安全帽、安全眼鏡、防護面罩、活性碳防毒口罩、C 級防護衣、耐酸鹼溶劑手套、耐熱手套、緊急安全氧氣瓶、緊急洗眼瓶、複合式防毒口罩)		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		



名	稱	地球科學實驗室	總間數－編號	6－B501
大	樓	名稱	科學館	樓
			層	五樓
照	片			
平	面			

表 2.10 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	M101 木工教室	總間數－編號	M101
大樓名稱	藝術館	樓 層	1
填 表 日 期	112 年 10 月 19 日	填 表 人	張國韋
用 途	木工教室	面積（平方公尺）	259.5
管 理 人	游孟書	手 機	0932-467-815
代 理 人	吳宜紋	手 機	0921-615-472
電 力 負 荷	220V A，110V A，其他： （填列用電量高者）		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：		
消 防 系 統	☒ 滅火器： （型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：滅火毯		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具：耳罩、護目鏡、透明防護面罩、網狀防護面罩、濾罐口罩、一般醫療口罩		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		


名 稱	M101 木工教室	總間數－編號	M101
大樓名稱	藝術館	樓 層	1

照 片



平面圖

木工教室機械、消防、醫療配置圖



- | | | | |
|----------|------------|-------------|------------|
| 1. 教學工作桌 | 8. 角鑿機 | 15. 砂輪機 | 22. 懸臂吊鋸機 |
| 2. 置物櫃 | 9. 噴砂機 | 16. 手壓式平刨機 | 23. 空壓機 |
| 3. 工具櫃 | 10. 點焊機 | 17. 軸傾斜圓鋸機 | 24. 帶鋸機 |
| 4. 材料櫃 | 11. 基座型線鋸機 | 18. 自動平刨機 | 25. 空氣集塵系統 |
| 5. 冷氣機房 | 12. 鑽床 | 19. 集塵桌 | 26. 切斷機 |
| 6. 階梯 | 13. 壓克力烤彎機 | 20. 木工車床 | 27. 角鑿機零件櫃 |
| 7. 洗手台 | 14. 桌上型線鋸機 | 21. 圓盤砂磨砂帶機 | 28. 吊鑽 |

表 2.11 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	M103 陶藝教室	總間數－編號	M103
大樓名稱	藝術館	樓 層	1
填 表 日 期	112 年 10 月 19 日	填 表 人	張國韋
用 途	陶藝教室	面積（平方公尺）	240
管 理 人	羅森豪	手 機	0912-508-308
代 理 人	游孟書	手 機	0932-467-815
電 力 負 荷	220V_____A，110V_____A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：_____（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：滅火毯		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具： <u>護目鏡、綿布手套、橡膠手套、一般醫療口罩</u>		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		


名 稱	M103 陶藝教室	總 間 數 — 編 號	M103
大 樓 名 稱	藝術館	樓 層	1

照 片



平面圖

陶藝教室機械、消防、醫療配置圖



- | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| 1. 1號瓦斯電窯 | 9. 礪板架 | 17. 晾土石膏板 | 25. 釉藥架 |
| 2. 2號電窯 | 10. 燒窯工作桌 | 18. 回收土桶 | 26. 工具櫃 |
| 3. 3號電燒 | 11. 置物櫃 | 19. 打漿機 | 27. 工作桌 |
| 4. 4號電窯 | 12. 洗手台 | 20. 轆轤區(20台) | 28. 工作架 |
| 5. 5號電窯 | 13. 工具水盆架 | 21. 磨釉機 | 29. 研究生工作架 |
| 6. 實驗小窯 | 14. 空壓機 | 22. 陶板機 | 30. 研究生工作桌 |
| 7. 瓦斯窯 | 15. 噴釉台 | 23. 袋裝原料架 | 31. 飲水機 |
| 8. 窯柱磚塊架 | 16. 練土機 | 24. 釉桶架 | |

表 2.12 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	M209 金工教室	總 間 數 — 編 號	M209
大 樓 名 稱	藝術館	樓 層	2
填 表 日 期	112 年 10 月 19 日	填 表 人	張國韋
用 途	金工教室	面 積（平方公尺）	193.02
管 理 人	黃照津	手 機	0911-388-267
代 理 人	游孟書	手 機	0932-467-815
電 力 負 荷	220V _____ A，110V _____ A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：_____（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：滅火毯		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具： <u>護目鏡、網狀防護面罩、一般醫療口罩</u>		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		


名 稱	M209 金工教室	總 間 數 — 編 號	M209
大 樓 名 稱	藝術館	樓 層	2

照 片



平 面 圖

金工玻璃教室機械、消防、醫療配置圖



- | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1. 置物櫃 | 8. 吊鑽 | 15. 超音波清洗機 | 22. 洗手台 |
| 2. 研究生工作櫃 | 9. 鼓風爐 | 16. 磁針研磨機 | 23. 平面磨台 |
| 3. 綜合工作桌 | 10. 材料櫃 | 17. 砂輪機 | 24. 手動抽線機 |
| 4. 細金工作桌 | 11. 手動裁板機 | 18. 珠瑯用爐 | |
| 5. 電動輾壓機 | 12. 鑽床 | 19. 打形鉗 | |
| 6. 手動輾壓機 | 13. 磅秤 | 20. 空氣壓縮機 | |
| 7. 金屬工作桌 | 14. 滾珠研磨機 | 21. 酸洗槽 | |

表 2.13 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	C601 模型工廠	總間數－編號	C601
大樓名稱	明德樓	樓 層	地下一樓
填 表 日 期	112 年 10 月 19 日	填 表 人	張國韋
用 途	模型工廠	面積（平方公尺）	293.14
管 理 人	張文德	手 機	0912-247-987
代 理 人	王強強	手 機	0921-819-315
電 力 負 荷	220V_____A，110V_____A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☒ 其他：集塵設備		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：_____（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☒ 其他：滅火毯		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具： <u>耳罩、護目鏡、網狀防護面罩、濾罐口罩、一般醫療口罩</u>		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		


名 稱	C601 模型工廠	總間數－編號	C601
大樓名稱	明德樓	樓 層	地下一樓

照 片



平面圖


模型工廠機械、消防、醫療配置圖



- | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 1. 快速成型機(含耐衝擊工作台) | 8. 空氣壓縮機 | 15. 複合式工具機 | 22. 鑽床 | 29. 壓力克力光製機(有輪子可推動) |
| 2. 機台式立體掃描儀 | 9. 儲氣筒 | 16. 乾燥爐 | 23. 砂帶砂盤機 | 30. 3D列印機 |
| 3. CNC桌上加工機 | 10. 真空成型機 | 17. 逃生梯 | 24. 內孔研磨機 | 31. 刺繡機 |
| 4. CNC桌上加工機(不斷電系統) | 11. 鉗工工作桌 | 18. 砂帶機 | 25. 線鋸機 | 32. 中央集塵系統 |
| 5. 雷射雕模機 | 12. 桌上型車床 | 19. 小車床 | 26. 萬能帶鋸機 | 33. 空氣清淨系統 |
| 6. 除溼機 | 13. 水幕式噴房 | 20. 砂輪機 | 27. 設計桌 | 34. 冷氣 |
| 7. 噴砂機 | 14. 工具車 | 21. 布輪機 | 28. 櫃子 | 35. 超音波清洗機 |
| | | | | 36. 活性炭過濾設備 |

2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.5〕，套疊學校位址(臺北市大安區和平東路 2 段 134 號)與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4.1~圖 2.4.3〕(運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」)，確實得出學校位於低風險類災害潛勢範圍內，含地震、淹水、土石流等均為低風險災害潛勢(依據實際套疊結果羅列)。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.6〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.5 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「特色防災校園」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	全民防災 e 點通	https://bear.emic.gov.tw/MY/#/	提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保護署	空氣品質監測網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委員會 水土保持局	土石流防災資訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「大規模崩塌資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、

單位	名稱	網址	說明
	服務網		「防汛整備」、 及「便民服務」 等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部中央地質調查所	經濟部中央地質調查所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人 國家災害防救科技中心	行政法人 國家災害防救科技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢(即時)」、「 災害潛勢地圖 」、「 颱風情資 」、「 地震情資 」、「 豪大雨情資 」、「 民生資訊 」、「 海象洋面 」、「 乾旱情勢 」及「 寒害情勢 」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件(災害類型)」或「地區(國家)」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	3D 災害潛勢地圖	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山

單位	名稱	網址	說明
			崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「災害風險介紹」、「災害領域調適」、「風險圖展示」及「出版品」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	TCCIP 氣候變遷整合服務平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務」、「調適百寶箱」及「知識服務」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務平臺	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料目錄」及「系統公告」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

(瀏覽日期：111 年 12 月 20 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖
(瀏覽日期：112 年 9 月 5 日)



圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖
(瀏覽日期：112 年 9 月 5 日)



圖 2.4.3 土石流災害潛勢圖

(瀏覽日期：112 年 9 月 5 日)

表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員 傷亡	財務/ 設備損失	災情處理情形
1	108/3/13 15:35	意外 事故	大禮 堂	一民眾於大禮堂女廁不慎跌倒，頭部撞傷出血。	1 人 輕傷	無	衛保組救護員初步進行包紮後離開學校。
2	108/3/18 11:25	意外 事故	校園內	校外人士因行走匆忙不小心撞擊致鼻樑輕微破皮流血。	1 人 輕傷	無	值班教官協助引導到衛保組包紮後。
3	109/3/27 20:25	意外 事故	校園內	學生清洗微波爐盤時不慎破裂割傷左手。	1 人 輕傷	無	至衛保組先予以初期包紮，校護建議需前往醫院縫合。由值勤張偉峰校安及劉姓同學陪同至仁愛醫院急診就醫。
4	109/8/4 15:27	意外 事故	校外	本校生輔組職員因 2 日未到校，由警消破門進入，發現邱姓職員已往生。	1 人 死亡	無	1.通知本校一級主管及人事室。2.校安同仁陪同至警局製作筆錄。3.後續由檢察官到場襄驗。
5	109/8/14 20:33	意外 事故	校園內	校外民眾如廁時跌倒以致撞傷頭部，經由民眾通知學校保全周先生。	1 人 輕傷	無	協助通知救護車，由救護車送往醫院救治。
6	109/10/17 6:23	意外 事故	校園內	同學凌晨於校內跌倒受傷。	1 人 輕傷	無	探望住院學生。
7	109/11/10 10:00	實驗 實習 意外	校園內	本校多功能訓練場被不明人士私自進入，塑膠板凳被破壞毀損。	0 人	塑膠板 凳	請警方偵辦處理，以防類似情形再發生。

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員 傷亡	財務/ 設備損失	災情處理情形
8	109/11/15	意外 事故	校外	華語研習班外籍學生當日凌晨南機場夜市瓦斯氣爆其中燒燙傷患。	0 人	無	探望住院學生。
9	110/3/4 12:00	意外 事故	校園內	學生因情緒不穩故發生拿美工刀放在手腕上滑過	1 人 輕傷	無	情緒安撫。
10	110/4/19 21:47	意外 事故	運動場	民眾在本校運動場被撞到。	1 人 輕傷	無	校方協助通知救護車到場。
11	110/4/21 20:53	意外 事故	籃球場	同學晚間打籃球不慎腳扭傷。	1 人 輕傷	無	搭計程車至仁愛醫院治療。
12	110/4/25 23:28	意外 事故	藝術館	藝設系學生燒窯引起大量煙霧，疑似與燒焦味道相同，誤認學校失火而報警。	0 人	無	請藝設系針對此事燒窯造成警消到校乙事提出改善作為，以免日後又發生相同事件。
13	110/8/26 10:32	意外 事故	校外	本校校友留下自殺遺言與地點。	1 人 輕傷	無	學生在淡水洲子灣跳河後被救起後，心輔組續追蹤諮商輔導。
14	110/11/24 10:30	意外 事故	校園內	住宿生因不明原因腹部劇痛。	1 人 輕傷	無	聯繫救護車送國泰醫院急診。
15	110/11/29	實驗 實習 意外	藝術 館	同學於藝術館505教室因頭部撞擊電視尖銳邊角導致頭部割傷流血。	1 人 輕傷	無	通知救護車載學生至醫院看診。

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員 傷亡	財務/ 設備損失	災情處理情形
16	110/12/2 8:15	意外 事故	校園內	同學聽到上課鐘聲後急忙趕去教室上課，因未注意路旁交通標示牌不慎撞傷額頭導致流血。	1 人 輕傷	無	至忠孝醫院急診室就醫。
17	110/12/29 7:20	意外 事故	校園內	宿生因腹部疼痛難耐。	1 人 輕傷	無	聯繫救護車到校後，送往仁愛醫院診治。
18	111/8/5 14:20	意外 事故	校園內	學生未注意壓力指示尚未下降即打開滅菌艙門，致蒸氣外洩造成燙傷。	1 人 輕傷	無	緊急沖水並連繫救護車送至北醫診治。
19	111/9/23	意外 事故	校園內	學生使用鋸子不慎劃傷手指。	1 人 輕傷	無	緊急止血並連繫救護車送至仁愛醫院診治。
20	111/10/27	意外 事故	校園內	學生使用練土機不慎致機器卡住。	無	無	無，加強標示說明。
21	111/10/28	意外 事故	校園內	學生使用美工刀不慎割傷。	1 人 輕傷	無	緊急止血並聯立救護車送至仁愛醫院診治。

2.6 校園災害防救組織


為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由本校校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.7〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變處理小組〔表 2.8 表 2〕，明確列

出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。

學校設有宿舍，因應預先規劃宿舍夜間人員緊急召回順序〔表 2.9〕，包含緊急召回人員順序、聯繫方式及時機，並設定「宿舍夜間應變階段人員」任務分工〔表 2.10〕。



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.7 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	秘書室	—	➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	秘書室		➔ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。
減災整備 設備採購	總務處		➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ➔ 協助校長每年至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	教務處		➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務處 總務處		➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	主計室		➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	學務處		➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

表 2.8 緊急應變處理小組分組表

區 分	職 稱	現 職	職 責	備 考
指 導 組	召 集 人	校 長	綜 理 緊 急 應 變 全 盤 事 宜。	
	副 召 集 人	副 校 長	襄助召集人處理緊急應變事宜。	
	發 言 人	主 任 秘 書	擔任緊急事件對外發言人。	
指 揮 組	第 一 指 揮 官 兼 委 員	總 務 長	承召集人之命負責指揮有關災害搶救之緊急事件處理及善後事宜。	
	第 二 指 揮 官 兼 委 員	學 務 長	承召集人之命負責指揮有關學務方面之緊急事件處理及善後事宜。	
	第 三 指 揮 官 兼 委 員	教 務 長	承召集人之命負責指揮有關教務方面之緊急事件處理及善後事宜。	
	委 員	研 發 長	負責規劃及執行業管工作緊急應變措施，及有關國際學生方面之緊急事件處理及善後事宜。	
	委 員	進修推廣處處長	負責規劃及執行業管工作緊急應變措施，及有關進修推廣處學生方面之緊急事件處理及善後事宜。	
	委 員	計 網 中 心 主 任	負責計網中心及校內資訊工作有關各項緊急應變措施	
	委 員	人 事 室 主 任	負責人事工作各項緊急應變措施。	
	委 員	主 計 室 主 任	負責會計工作各項緊急應變措施。	
公 共 安 全 防 救 小 組	組 長	總務處簡任秘書	承總務長指揮協調公共安全防救小組執行總務處各組主責任務執行及支援事宜，及保全人力調派工作。	
	組 員	事 務 組 組 長 及 事 務 組 同 仁	主辦校園風災之處理及復原相關事宜，並執行災害區之管制、清除，並保全人力運用。	
	組 員	環 安 組 組 長 及 環 安 組 同 仁	主辦實驗室意外災害、火災、爆炸及職業災害等處理及復原相關事宜。	
	組 員	營 繕 組 組 長 及 營 繕 組 同 仁	主辦建築工程災害、電梯故障、停電、地震、水災之處理與復原等各項事宜。	
	組 員	保 管 組 組 長 及 保 管 組 同 仁	主辦維護災害區之財產清點、報廢、復原等防救事宜。	

	組 員	文 書 組 組 長 及 文 書 組 同 仁	主辦維護災害區之文書檔案清點、歸檔、復原等防救事宜。	
學 生 安 護 小 組	組 長	學務處專門委員	承學務長指揮事項協調學生安全防護小組執行學務處各組主責任務執行及支援事宜。	
	組 員	校 安 組 組 長 及 校 安 組 同 仁	主辦校園侵擾事件處理、學生安全之緊急事件處理、校安通報等事項，維護校區安寧及協助總務處公共安全之檢查、建議改善等事宜。	
	組 員	生 輔 組 組 長 及 生 輔 組 同 仁	主辦學生生活輔導事項，學生保險、急難救助、校內宿舍住宿事項，及學生宿舍安全、僑生聯繫事項等事宜。	
	組 員	課 外 活 動 組 組 長 及 課 外 活 動 組 同 仁	主辦學生校內外社團活動之安全教育宣導，安全維護之指導，防救之反映通報、協調與救災等事宜。	
	組 員	衛 生 保 健 組 組 長 及 護 理 師 同 仁	主辦校內集體中毒、流行性傳染疾病處理，及學生醫護救治與協調等事宜。	
	組 員	心 輔 組 組 長 及 心 輔 組 同 仁	主辦學生自殺(傷)事件心理輔導，及學生災後心理復建等問題。	
	組 員	研 發 處 國 際 組 組 長 及 國 際 組 同 仁	負責國際生之災害防救協助事項及聯繫事宜。	

表 2.9 宿舍夜間人員緊急召回順序表

順序	姓名	手機	職稱	備註
1	成力庚	0912096564	組長	
2	范綾娉	0921987687	軍訓教官	負責住宿學生(人)
3	王威程	0938961019	約用人員	負責住宿學生(人)
4	林恭任	0931309581	行政組員	負責宿舍硬體設備(物)

表 2.10 宿舍夜間應變階段人員任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作
林君憲	0986024340	宿舍管理員	陳英梓	宿舍夜間值班及宿舍安全
陳英梓	0919062144	宿舍管理員	林君憲	宿舍夜間值班及宿舍安全
洪美華	0921848190	宿舍保全	郭厚峰	宿舍夜間值班及宿舍安全
郭厚峰	0975132011	宿舍保全	洪美華	宿舍夜間值班及宿舍安全

第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件 3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。

臺北教育大學—校園防災地圖(地震災害)

經度:
東經121度32分41.23秒
緯度:
北緯 25度1分28.86秒

110.6.30
總務處製



防災疏散避難圖

緊急
連絡電話
警衛室 (02)2377-5815
校安中心 (02)2733-2840



防救災資訊

災害通報 單位

中央災害應變中心
02-81966999

臺北市
災害應變中心
02-87863119

臺北市大安區
災害應變中心
02-23511711
分機9100

警消醫療 單位

警察局大安分局
02-23256810
消防局大安中隊
02-27084739
聯合醫院仁愛院區
02-27093600

各類災害 避難原則

地震 先避難，再疏散
淹水 垂直避難
海嘯 往高處避難
土石流 預防性撤離

路線標示

第一集結路線



總集合路線



圖例

室外避難處所



指揮中心



急救站



滅火器



物資儲備點



救援器材放置點



通訊設備放置點



AED



消防栓



災時家長接送區



警衛室



圖 3.3 校園防災地圖

3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，因此，可於平時告知全體教職員工生及家長災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。本校採取 LINE 公務群組方式，利於災時聯繫家長。

目的	➔ 發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，故平時可建立相關 <u>約定通訊方式</u> ，確保災時能及時與家人或朋友聯繫。
撰寫指引	➔ 善用 <u>通訊軟體、社群媒體或簡訊</u> ，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。 <u>本校採取</u> _____方式，利於災時聯繫家長。
注意事項	➔ 透過實際操作測試，熟悉使用方式，於平時測試時，應先敘明此為測試或演練，避免災時造成混淆。

圖 3.4 災害約定通訊方式

3.3 應變器材及支援單位

3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園災害防救教育訓練紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防

災舞蹈比賽等)，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學年至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
個人防護具							
工作手套	5	雙	器材室	官杏萼			
消防衣		套					
安全帽		個					
防災頭套		個					
簡易式口罩	20	個	體育室辦公室	曾鈺翔			
安全鞋		雙					
雨具	100	件	器材室	官杏萼			
哨子（警笛）	5	個	器材室	官杏萼			
檢修搶救工具							
（移動式）抽水機	1	組	警衛室				
（移動式）發電機		個					
備用接頭、管線等	1	組	體育室辦公室	高家偉			
破壞工具組		組					
挖掘工具	3	支	器材室	官杏萼			
緊急照明燈	1060	組	校區 966 宿舍 62 體育館 32	校區魏志彬 林恭任 高家偉			
清洗機		組					
推水器	2	支	體育館	曾鈺翔			
沙包	20	個					
擋水板		個					
滅火器（ABC）	795	支	校區 740 宿舍 55	校區魏志彬 宿舍林恭任			

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
火鉤		個					
繩索（30 公尺）		條					
萬用鑰匙		組					
安全管制用工具							
夜間警示燈		組					
警示指揮棒		組					
反光型指揮背心		件					
手電筒	4	個	校安組 2 宿舍 2	校安秦孝成 宿舍林恭任			
警戒錐	12	只	體育館 1F	高家偉			
攜帶式揚聲器 （手提擴音機）	6	個	宿舍 2 個 體育室 4 個	林恭任 朱瓊翰			
監視器	18	臺	體育館(全)	高家偉			
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	校安組	秦孝成			
手機	9	支	校安組 1 支 體育室 8 支	秦孝成 體育室			
收音機		臺					
緊急救護用品							
擔架	1	組	衛保組	張碧家			
自動體外心臟電擊 去顫器（AED）	4	組	衛保組/活動中心 體育館 游泳池	張碧家 朱瓊翰 游泳池			
急救箱	10	組	衛保組 8 組 體育室 2 組	張碧家 胡奕守			
氧氣筒/瓶	2	個	衛保組	張碧家			
保暖用大毛毯或電	10	件	衛保組	張碧家			

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
熱毯							
骨折固定板	1	個	衛保組	張碧家			
長背板加頭部固定器擔架	1	個	衛保組	張碧家			
三角繃帶	52	個	衛保組 50 個 體育室 2 個	張碧家 胡奕守			
冷敷袋/熱敷袋	15	個	衛保組 10 個 體育室 5 個	張碧家 胡奕守			
額溫槍/耳溫槍	27	支	宿舍 6 衛保組 20 體育室 1	林恭任 張碧家 胡奕守			
醫用口罩	1000	個	衛保組	張碧家			
酒精	51	瓶	宿舍 36 衛保組 10 體育室 5	林恭任 張碧家 曾鈺翔			
消毒水	17	瓶	宿舍 12 體育室 5	林恭任 曾鈺翔			
疏散用品							
緊急救護搬運椅		個					
備用緊急輪椅	4	個	衛保組 3 體育室 1	張碧家 高家偉			
逃生救助袋	5	組	宿舍 2 組 體育館 3 組	林恭任 高家偉			
臨時收容用品							
備用電池		個					
食品		份					
帳篷		組					
睡袋		個					
其他							

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
建築物、設備圖書	1	套	營繕組	張植善			
蠟燭		個					
防火毯		件					
打火機		個					
檢核日期	112 年 10 月 20 日		檢核人簽章		各單位		

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	02-81966999		救災資源分配	新北市新店區 北新路 3 段 200 號 8 樓
臺北市災害應變中心	02-87863119		災情通報、救災資源分配	臺北市信義區 莊敬路 391 巷 11 弄 2 號
臺北市大安區災害應變中心	02-23511711 分機 9100	林明寬 區長	災情通報與告知、救災資源分配	106208 臺北市大安區新生南路 2 段 86 號 8/9 樓
教育行政主管機關				
教育部校安中心	02-3343-7855 02-3343-7856		災情通報、救災資源分配	臺北市忠孝東路 1 段 172 號 4 樓
臺北市政府教育局	1999 02-27208889		災情通報、救災資源分配	臺北市信義區市府路 1 號
縣市主管機關				
臺北市政府	1999 02-27208889		行政人力支援	臺北市信義區市府路 1 號
消防局	02-27297668		行政人力與技術支援指導	臺北市信義區松仁路 1 號
社會局（處）	1999 02-27208889		行政人力與技術支援指導	臺北市信義區市府路 1 號
交通局（處）	1999 02-27208889		行政人力與技術支援指導 行政人力與技術支援指導	臺北市信義區市府路 1 號 6 樓西北區
工務局（處）	1999 02-27208889		行政人力與技術支援指導	臺北市信義區市府路 1 號

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
				4 樓西南區
衛生局	1999 02-27208889		行政人力與技術支援 指導	臺北市信義區 市府路 1 號
環保局	1999 02-27208889		行政人力與技術支援 指導	臺北市信義區 市府路 1 號東 北區
警察局	02-23313561		民、刑事調查人力與 相關器械(含車輛)	臺北市中正區 延平南路 96 號
臥龍里辦公室	02-2736-7001 0908-415053	邱奕承 里長	社區維安人力	臺北市大安區 復興南路二段 329-1 號 1 樓
警政、消防、醫療單位				
大安中隊 復興消防分隊	02-27084739		救災、救護人力與相 關裝備(含車輛)	距離 0.7 公里 約 3 分鐘可 抵達
大安分局 (臥龍派出所)	02-23256810		交通事故鑑定與處理 相關人力與裝備	距離 1.3 公里 約 17 分鐘可 抵達
聯合醫院仁愛院區	02-27093600		救護人力與相關裝備 (含車輛)	距離 1.7 公里 約 23 分鐘可 抵達
公共設施負責單位				
自來水公司南區營 業處	02-83695123		自來水管線搶修人力 與相關裝備(含車輛)	
電力公司台北市區 營業處	02-23788111		電力系統搶修人力與 相關裝備(含車輛)	
大台北瓦斯股份有 限公司	02-27684999		瓦斯管線搶修人力與 相關裝備(含車輛)	

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情（師生不在校）	▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協	

應變流程	說明	原則	參考表格
		助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。 ➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ➔ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ➔ 回報疏散狀況至相關單位。	
	➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
【階段二】應變階段			
5. 啟動緊急應變小組	➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。 ➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。	➔ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。 ➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表3.2〕
6. 指派緊急應變小組任	➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官		


應變流程	說明	原則	參考表格
務	分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
	▶ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	▶ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志工、外賓等當日所有在校人員。 ▶ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ▶ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕
	▶ 搜尋與搶救。	▶ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ▶ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ▶ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ▶ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	

應變流程	說明	原則	參考表格
	➔ 傷患檢傷與救護。	➔ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。 ➔ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。 ➔ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕
	➔ 校園安全巡查（建築物評估）。	➔ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。 ➔ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。	建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕
	➔ 警戒標示與監控。	➔ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。	
	➔ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	➔ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
7. 判斷復課	➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。 ➔ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕
	➔ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。	➔ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。 ➔ 平時應和家長約定透過告知全體教職員工生作為緊	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
		急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排幼兒返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ➔ 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。	
	➔ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	➔ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ➔ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ➔ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 解除緊急應變小組任務	➔ 通報相關單位處理狀況與進度。		
	➔ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	➔ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ➔ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ➔ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	➔ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	➔ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	➔ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	➔ 召開檢討會議，強化防災事宜。	

4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



教育部校安中心
02-33437855
臺北市教育局
02-27208889
臺北市災害應變中心
02-87863119
大安區災害應變中心
02-23511711
警察局大安分局
02-23313561
臥龍派出所
02-23256810
消防局大安中隊復興分隊
02-27084739
聯合醫院仁愛分院
02-27093600

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點(人、事、時、地、物)
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

種類	單位	電話或網站
公部門	臺北市社區心理衛生中心	臺北市中正區金山南路一段 5 號 (02)3393-7885
	基隆市社區心理衛生中心	基隆市安樂區安樂路二段 164 號 5 樓 (02)2430-0195
	新北市社區心理衛生中心	新北市板橋區英士路 192-1 號 (02)2257-2623
	臺北市家庭教育中心	臺北市吉林路 110 號
諮商所	芳蘭心理諮商所	臺北市大安區和平東路 134-18 號 (02)27321104#86001
	中崙諮商中心心理諮商所	臺北市忠孝東路三段 54 號 4 樓之 1 (02)2731-9731
	心靈之美心理治療所	臺北市大安區辛亥路一段 84 號 2F (02)2364-6012
	毛蟲藝術心理諮商所	臺北市大安區信義路三段 202 號 6 樓之一 (02)2755-1338
	拉第石心理諮商所	臺北市大安區新生南路 1 段 103 巷 9 之 1 號、9 號 6 樓 (02)2752-7588
	格瑞思心理諮商所	臺北市大安區信義路 4 段 265 巷 21 弄 26 號 (02)2325-4648
	淨開心心理治療所	臺北市大安區和平東路 1 段 218 號 5 樓之 1 (02)2366-0060
	聯合心理諮商所	臺北市大安區光復南路 626 號 11 樓之 4 (02)2706-0735
	傳心心理治療所	臺北市松山區南京東路 4 段 106 號 5 樓 (02) 2578 9720
	宇聯心理治療所	台北市大同區承德路二段 75 巷 5 號 1 樓 (02)255-65-255
	暖煦聯合心理治療所	台北市信義區基隆路二段 149-49 號 11 樓 (02)2732-7827
	主愛心靈診所	臺北市大安區羅斯福路三段 283 巷 14 弄 6 號 (02)2365-1224
	光慧診所	臺北市大安區復興南路二段 176 號 (02)2755-5627
	宇寧身心診所	臺北市大安區復興南路二段 6 號 3 樓 (02)2708-0706
	自體心理診所	臺北市大安區延吉街 153 之 9 號 3 樓 (02)2775-4121

種類	單位	電話或網站
	杏語心靈診所	臺北市大安區敦化南路一段 200 號 1206 室 (02)2712-1526
	林青穀家庭醫學科診所	臺北市大安區大安路一段 2-1 號 (02)2731-7557
諮商所	昱捷診所	臺北市大安區信義路三段 202 號 9 樓之 2、9 樓之 3 (02)2700-2709
	敦南心診所	臺北市大安區樂利路 109 號 (02)2733-1995
	晴天身心科診所	臺北市大安區延吉街 135 之 3 號 2 樓 (02)8771-6545
	馨思身心精神科診所	臺北市大安區信義路 2 段 208 號 7 樓之 1 (02)3393-3030
	可言心理諮商所	臺北市忠孝西路一段 50 號 13 樓 (五鐵秋葉原 13F) (02)2388-7802
	長青木心理諮商所	臺北市復興北路 280 巷 10 弄 1 號 1 樓 02-2507-5997
社福機構	財團法人台北市任兆璋修女林美智老師教育基金會	臺北市大安區忠孝東路 3 段 100 號 5 (02)2778-0703
	財團法人旭立文教基金會	臺北市羅斯福路 3 段 245 號 8 樓之 2 (02)2362-8040
	財團法人基督教宇宙光全人關懷機構	臺北市大安區和平東路 2 段 24 號 8F (02)2362-7278
	財團法人華人心理治療研究發展基金會	臺北市中正區羅斯福路二段 2 號 10 樓 (02) 7700-7866
	財團法人勵馨社會福利基金會-蒲公英諮商輔導中心	臺北市大安區羅斯福路 2 段 75 號 7F (02)2362-6995
	加惠心理諮商文教基金會	臺北市大同區承德路一段 68 號 7 樓 (02) 2558 2723
專線諮商	張老師基金會台北分事務所	台北市中山區大直街 20 巷 18 號 (02)8509-6180#141
	法鼓山	台北市中正區延平南路 77 號 5 樓 (02)2311-8585
	台北市生命線協會	台北市中山區松江路 65 號 11 樓 (02)2050-9595
	台灣同志諮詢熱線協會	臺北市羅斯福路二段 70 號 12 樓 (02)2392-1970
	衛生福利部安心專線	0800-788-995
	家庭教育諮詢專線	02-4128185

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。